



1.4 (122 KM) Ksenon \* Alcantara \* Dynaudio \* PDC \*  
Gwarancja \*

22 900

PLN

Dane kontaktowe



www:  
frytex.net

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka Alcantara
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Automatyczna kontrola ogrzewania
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lampy ksenonowe
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Ogranicznik prędkości
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- Oświetlenie adaptacyjne
- Spryskiwacze reflektorów
- Lampy przeciwmgielne
- Oświetlenie drogi do domu
- Wspomaganie kierownicy
- ABS
- ESP
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne czołowe - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Poduszka powietrzna pasów bezpieczeństwa
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...
- Wycieraczki
- Lampy doświetlające zakręt
- Kurtyna powietrzna z tyłu, poprzeczna

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Marka               | Volkswagen       |
| Model               | Scirocco         |
| Typ nadwozia        | Kompakt          |
| Typ paliwa          | Benzyna          |
| Importowany         | Tak              |
| Rok produkcji       | 2009             |
| Przebieg            | 147000           |
| Kolor               | Czarny           |
| VAT marża           | Tak              |
| Finansowanie        | Tak              |
| Pojemność skokowa   | 1390             |
| Moc                 | 122              |
| Skrzynia            | Manualna         |
| Napęd               | Na przednie koła |
| Pierwszy właściciel | Tak              |
| Serwisowany w ASO   | Tak              |
| Liczba miejsc       | 4                |
| Liczba drzwi        | 3                |
| Metalik             | Tak              |

